



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : WHEEL LOADER Year 1974 Maker KOMATSU Model JH30B Serial JH30B-9353

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
LOADER	WHEEL LOADER	KOMATSU	JH30B
Serial	Engine	Chassis	Year
JH30B-9353	DA220-622913		1974

Check Point	
Operator	Non
Monitor Panel	Normal – เป็นเรือนไมล์
Hour Meter Activity	Normal – 4902
Air Condition	Non
Remark	
Details	
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	4 Cylinder – ตามสภาพอายุการใช้งาน
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal – ไม่มี
Type Transmission	Auto – เบรคใช้งานไม่ได้ ต้องซ่อม
Gear Working Condition	Normal – เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ
Water Leak from Water Pump	Normal – ไม่รั่ว
Water Leak from Radiator	Normal – ไม่รั่ว ไม่ซึม
Hydraulic System	
Oil leak from Valve-Hose	Fair – มีเยิ้ม ตามสภาพ
Hyd.Pump Condition	Fair – ตามอายุการใช้งาน
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Arm Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ มีรั้วซึม ตามสภาพ
Bucket Cylinder Working Condition	Fair – มีรั้วซึม
Oil Leak from Cylinder	Fair – ตามสภาพอายุการใช้งาน
General Working Condition	
Bucket Condition	Fair – มีเชื้อเพลิง ปะรอยพู่
Battery Condition	Have – ต้องพ่วง

