



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : HYD. EXCAVATOR Maker KOMATSU Model PC70-8 Serial

KMTPC238J38A11897

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	HYD. EXCAVATOR	KOMATSU	PC70-8
Serial	Engine	Chassis	Year
KMTPC238J38A11897			

Check Point	
Operator	Cabin — เหนาะสภาพดี
Monitor Panel Condition	Normal — แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal — 2624
Air Condition	Normal — ใช้งานได้ปกติ
Remark	
Details	More — สภาพภายนอกดี
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	4 Cylinder
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Water Leak from Water Pump	Normal
Water Leak from Radiator	Normal
Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Normal
Hyd.Pump Working Condition	Normal — ใช้งานได้ปกติ
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Normal — ไม่รั่ว
Bucket Cylinder Working Condition	Normal — ฟันบูชที่ หลวม
Arm Cylinder Working Condition	Normal
Blade Cylinder Working Condition	Normal — ไม่มี
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal
The overall condition of the undercarriage	Normal
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter — แทรคเหล็ก 45
Battery Condition	Have — สตาร์ทได้เลย ใช้งานได้ตามปกติ