



บริษัท สหเศรษฐกิจ จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : MINI EXCAVATOR Year 1990 Maker MITSUBISHI Model MX15 Serial E6D00389

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	MITSUBISHI	MX15
Serial	Engine	Chassis	Year
E6D00389	L3E 45685		1990

Check Point	
Operator	Canopy – ซ่อม เบาะขาด สภาพไม่พร้อมใช้งาน หลังคาพุง
Monitor Panel Condition	Normal
Hour Meter Activity	Normal – 2962
Air Condition	Non
Remark	
Details	More – สภาพภายนอกพอใช้
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	3 Cylinder
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Water Leak from Water Pump	Normal
Water Leak from Radiator	Normal
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Normal – สภาพตามความสึกหรอที่ผ่านการใช้งาน
Hyd.Pump Working Condition	Normal – ใช้งานได้ปกติ
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Repair – รื้อซ่อม
Bucket Cylinder Working Condition	Normal
Arm Cylinder Working Condition	Normal
Blade Cylinder Working Condition	Normal – ขึ้นลงได้ตามปกติ
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Fair
The overall condition of the undercarriage	Fair
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter – แทรคยาง 23 ซม.
Battery Condition	Have – ต้องพ่วงแบตเตอรี่

