



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด  
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : MINI EXCAVATOR Year 1999 Maker KOMATSU Model PC27R-8 Serial 11255

\*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

\*\*\* EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

| Category  | Type            | Maker   | Model   |
|-----------|-----------------|---------|---------|
| EXCAVATOR | MINI EXCAVATOR  | KOMATSU | PC27R-8 |
| Serial    | Engine          | Chassis | Year    |
| 11255     | 3D82AE-3F 10363 |         | 1999    |

| Check Point                                |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Operator                                   | Canopy — เบาะขาด สภาพตามอายุการใช้งาน |
| Monitor Panel Condition                    | Normal                                |
| Hour Meter Activity                        | Normal — 3260                         |
| Air Condition                              | Non                                   |
| Remark                                     |                                       |
| Details                                    | More — สภาพภายนอกพอใช้                |
| Engine Condition                           |                                       |
| Number of Cylinder (Cylinder )             | 3 Cylinder                            |
| Engine Noise                               | Normal                                |
| Black - White Smoke                        | Normal                                |
| Water Leak from Water Pump                 | Normal                                |
| Water Leak from Radiator                   | Normal                                |
| ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System        |                                       |
| Oil leak from Valve                        | Normal                                |
| Hyd.Pump Working Condition                 | Normal — ใช้งานได้ปกติ                |
| Hydraulic Oil                              | Normal                                |
| Hydraulic Cylinder Working Condition       |                                       |
| Boom Cylinder Working Condition            | Repair — รั่วซึม                      |
| Bucket Cylinder Working Condition          | Repair — รั่วซึม                      |
| Arm Cylinder Working Condition             | Repair — รั่วซึม                      |
| Blade Cylinder Working Condition           | Normal — ขึ้นลงได้ตามปกติ             |
| General Working Condition                  |                                       |
| Swivel Bearing & Swivel Motor Condition    | Normal                                |
| The overall condition of the undercarriage | Normal                                |
| Shoe Size (Centimeter)                     | Centimeter — แทรคยาง30ซม              |
| Battery Condition                          | Have                                  |

