



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : MINI EXCAVATOR Year 2003 Maker KOMATSU Model PC50MR-2 Serial 5029

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	KOMATSU	PC50MR-2
Serial	Engine	Chassis	Year
5029	4D88E 00217		2003

Check Point	
Operator	Cabin
Monitor Panel Condition	Normal
Hour Meter Activity	Normal — หน้าจอเสื่อมสภาพ
Air Condition	Repair — ไม่มีความเย็น
Remark	
Details	More — หัวแก๊ส เสื่อมสภาพ กระจกประตูแตก
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	4 Cylinder — มีคราบน้ำมันเยิ้ม
Engine Noise	Fair
Black - White Smoke	
Water Leak from Water Pump	Fair
Water Leak from Radiator	Fair
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Normal
Hyd.Pump Working Condition	Normal
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Normal
Bucket Cylinder Working Condition	Fair — บူး สลักปั๊มก็หลวม
Arm Cylinder Working Condition	Repair — รื้อซึม
Blade Cylinder Working Condition	Normal — ขึ้นลงได้ตามปกติ
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal
The overall condition of the undercarriage	Fair
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter — แทรคเหล็ก40 เสริมยาง (แฟรมล่อน้ำ-ตัวเดิน ฝ)
Battery Condition	Have — ต้องพ่วงแบตเตอรี่