



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : MINI EXCAVATOR Year 2019 Maker KOMATSU Model PC56-7 Serial
KMTPC216E38B17921

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	KOMATSU	PC56-7
Serial	Engine	Chassis	Year
KMTPC216E38B17921	4D87E-AL0059		2019

Check Point	
Operator	Cabin — เหนาะ สภาพดี
Monitor Panel Condition	Repair
Hour Meter Activity	Normal — 1051
Air Condition	Repair — ไม่มีความเย็น
Remark	
Details	
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	4 Cylinder
Engine Noise	Fair
Black - White Smoke	Fair
Water Leak from Water Pump	Fair
Water Leak from Radiator	Fair
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Fair — สภาพตามความสึกหรอที่ผ่านการใช้งาน
Hyd.Pump Working Condition	Normal
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Normal
Bucket Cylinder Working Condition	Normal
Arm Cylinder Working Condition	Normal
Blade Cylinder Working Condition	Normal
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal
The overall condition of the undercarriage	Fair
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter — แทรคเหล็ก40ซม.□
Battery Condition	Have — ต้องพ่วงแบตเตอรี่