



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด  
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

### Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : BOAT Year 1990 Maker YAMAHA Model STR-17 Serial JP-MLIT0017864A

\*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

\*\*\* EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

| Category        | Type          | Maker   | Model  |
|-----------------|---------------|---------|--------|
| MISCELLANEOUS   | BOAT          | YAMAHA  | STR-17 |
| Serial          | Engine        | Chassis | Year   |
| JP-MLIT0017864A | 6H1 UL 853741 |         | 1990   |

| BOAT                        |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fuel Type                   | Gasoline                                                              |
| Length                      | Centimeter – โดยประมาณ 520                                            |
| Propulsion                  | Outboard                                                              |
| Capacity                    | PAX – 4 คน                                                            |
| Inspection Item             |                                                                       |
| Engine                      | Repair                                                                |
| Hull                        | Repair – มีรอย เสื่อมสภาพ                                             |
| Deck & Seat                 | Repair – ฟู เบาะขาด ตามสภาพ                                           |
| Electrical & Gauges         | Repair – ไม่มี                                                        |
| Fuel System                 | Repair                                                                |
| (เจ็ต/Jet Drive / Impeller) | Repair – ยังไม่ได้ประกอบเข้าตัวเรือ                                   |
| Steering & Throttle         | Fair – พวงมาลัย สายเลี้ยวใช้ได้                                       |
| Bilge                       | Repair – ท้องเรือมีรอยปะ                                              |
| Trailer (If included)       | Normal – ไม่มี                                                        |
| Accessories                 | Normal – ไม่มี                                                        |
| Appearance Overall          | Repair – มีรอย เสื่อมสภาพ สามารถใช้งานได้                             |
| Remark                      |                                                                       |
| Details                     | More – บางจุด บาง Function ไม่สามารถเช็คได้ เพราะเครื่องหมุนแต่ไม่ติด |