



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : BOAT Year 1997 Maker YANMAR Model EF23Z-IS Serial F-5111

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Category	Type	Maker	Model
MISCELLANEOUS	BOAT	YANMAR	EF23Z-IS
Serial	Engine	Chassis	Year
F-5111	4JH2-DTZ 01523		1997

BOAT	
Fuel Type	Gasoline
Length	Centimeter – โดยประมาณ 700
Propulsion	Inboard
Capacity	
Inspection Item	
Engine	Repair
Hull	Repair – รอยแตกหักรอบตัวเรือ
Deck & Seat	Repair – เสื่อมสภาพ , ไม่มีเบาะ
Electrical & Gauges	Repair
Fuel System	Repair
(เจ็ต/Jet Drive / Impeller)	Repair
Steering & Throttle	Repair – ใช้งานไม่ได้
Bilge	Normal – มีรอย เสื่อมสภาพ
Trailer (If included)	Normal – ไม่มี
Accessories	Repair – ไม่มี
Appearance Overall	Repair – มีรอย เสื่อมสภาพ ต้องซ่อมบำรุง
Remark	
Details	