บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : HYD. EXCAVATOR Year 2007 Maker KOMATSU Model PC138US-8 Serial *KMTPC189K01020918*

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	HYD. EXCAVATOR	KOMATSU	PC138US-8
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
KMTPC189K01020918	4D95L-500962		2007

Check Point	
Operator	Cabin – เบาะขาด,กระจกบานประตูแตก
Monitor Panel Condition	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 11674
Air Condition	Repair – แอร์ไฟฟ้า ติดตั้งเพิ่ม
Remark	
Details	More – โดยรวมสภาพสึกหรอตามสภาพ
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	4 Cylinder – เยี้ม รั่วของน้ำมัน
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Water Leak from Water Pump	Normal
Water Leak from Radiator	Normal
Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Normal
Hyd.Pump Working Condition	Normal – ใช้งานได้ปกติ
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Normal – ใช้ได้ ไม่รั่วไม่ซึม
Bucket Cylinder Working Condition	Normal – สลักบุ้งกี๋ หลวม,บุ้งกี๋ผุ ทะลุ ต้องซ่อมบำรุง
Arm Cylinder Working Condition	Normal
Blade Cylinder Working Condition	Normal – ไม่มี
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal – ไม่หลวม
The overall condition of the undercarriage	Normal – สนิม ผุ สึกหรอตามสภาพการใช้งาน
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter – แทรคเหล็ก 50
Battery Condition	Have – ต้องพ่วง