บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : HYD. EXCAVATOR Year 2007 Maker KOBELCO Model SK135SR-2 Serial YY05-12101

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	HYD. EXCAVATOR	KOBELCO	SK135SR-2
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
YY05-12101	D04FR-000360		2007

Check Point	
Operator	Cabin – เบาะขาด,กระจกบานประตูบานหน้าแตก
Monitor Panel Condition	Repair – ไม่แสดงผล
Hour Meter Activity	Repair – ไม่แสดงผล
Air Condition	Non
Remark	
Details	More – โดยรวมสภาพสึกหรอตามสภาพ,ต้องซ่อมบำรุง
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	4 Cylinder – เยิ้ม รั่วของน้ำมัน,เครื่องไม่หลวม
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Water Leak from Water Pump	Normal – ไม่หลวม,ไม่ดัน
Water Leak from Radiator	Normal – ไม่รั่ว
Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Normal
Hyd.Pump Working Condition	Normal – ใช้งานได้ปกติ
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Repair – ใช้ได้,กระบอกรั่วซึม ต้องซ่อมบำรุง
Bucket Cylinder Working Condition	Normal – สลักบุ้งกี๋ หลวม,บุ้งกี๋ผุ ทะลุ ต้องซ่อมบำรุง
Arm Cylinder Working Condition	Normal
Blade Cylinder Working Condition	Normal – ไม่มี
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Fair
The overall condition of the undercarriage	Fair – แฟรมมีผุ สนิม
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter – แทรคเหล็ก 50
Battery Condition	Have – สตาร์ทได้เลย ใช้งานได้ตามปกติ