



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุด ปี 2017 ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น SK200-9 ซีเรียล YN13-72455

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุด	KOBELCO	SK200-9
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
YN13-72455	JO5E TJ26356		2017

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 7182
ระบบปรับอากาศ	ปกติ
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากทาส์, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม — รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบู้งัก	ปกติ — สลักหลวมคลอนตามสภาพ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ — ไม่รั่วไม่ซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ไม่มี
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพเวิลด์วอร์และมอเตอร์สวิตช์	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ — เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
ขนาดของแทรก (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — 70
สภาพแบตเตอรี่	มี — สตาร์ทใช้งานได้เลย