



บริษัท สหเศรษฐกิจ จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถเครน 4 ล้อ ยี่ห้อ TADANO รุ่น TR-100M-1 ซีเรียล FC1026

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถเครน	รถเครน 4 ล้อ ยี่ห้อ	TADANO	TR-100M-1
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
FC1026	WO4D TA12313	TR100-1026	1997

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ — ขึ้นครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ
ระบบปรับอากาศ	ปกติ — ใช้งานได้
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	ปกติ — ใช้งานได้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานของกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานของกระบอกไฮดรอลิกยกบูม	ปกติ
การทำงานของกระบอกไฮดรอลิกขาข้าง	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพของบูม	ปกติ
สภาพของจิบ	ปกติ — ไม่มี
สภาพโดยรวมของรอก	ปกติ — เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
สภาพโดยรวมของสลิง	ปกติ — เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
สภาพแอสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ
สภาพแบตเตอรี่	มี — สตาร์ทใช้งานได้เลย