



บริษัท สหเศรษฐ์ อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถเครน ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น GH320-2E ซีเรียล GH3202-12029

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถเครน	รถเครน	KOMATSU	GH320-2E
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
GH3202-12029	6D125-73491		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ — แสดงผลครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 223
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	6 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
ชนิดของเกียร์	รสมดา
การทำงานของเกียร์	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ — ไม่ไหล
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ — ไม่รั่ว
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ — ไม่รั่ว แห้ง
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
กระบอกไฮดรอลิกยกแขนสแกนรฟ์	ปกติ — ใช้งานได้ตามปกติ
กระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ใช้งานได้ตามปกติ
กระบอกไฮดรอลิกคว่ำหางใบมีด	ปกติ
กระบอกไฮดรอลิกสไลด์ใบมีด	ปกติ
กระบอกไฮดรอลิกหักเลี้ยวกลางลำตัว	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
มอเตอร์วงเดือนหมุนใบมีด	ปกติ — สึกหรอตามสภาพการใช้งาน
ความยาวของใบมีด	14 ฟุต
อุปกรณ์เสริม	รีเปอร์
สภาพแบตเตอรี่	มี — สตาร์ทติดใช้งานได้เลย