



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

รายละเอียดสินค้า : รถขุด ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น SK60-8 ซีเรียล LE10-C1943

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุด	KOBELCO	SK60-8
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
LE10-C1943	4TNV94L-BXPYB E8833		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก๋ง — สภาพดี
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ — แสดงผลครบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 2335
ระบบปรับอากาศ	ซ่อม — ไม่เย็น
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอกดี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งที่	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ไม่รั่ว ไม่ซึม
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวีงและมอเตอร์สวีง	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ — ตามสภาพ
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคเหล็ก
สภาพแบตเตอรี่	ใช้ได้ — สตาร์ทได้เลย ใช้งานได้ตามปกติ