บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสภาพเครื่องจักร)

Product detail : HYD. EXCAVATOR Maker KOBELCO Model SK60-8 Serial LE10-C1943

*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ
*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	HYD. EXCAVATOR	KOBELCO	SK60-8
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
LE10-C1943	4TNV94L-BXPYB E8833		

Check Point	
Operator	Cabin – สภาพดี
Monitor Panel Condition	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 2335
Air Condition	Repair – ไม่เย็น
Remark	
Details	More – สภาพภายนอกดี
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	4 Cylinder
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Water Leak from Water Pump	Normal
Water Leak from Radiator	Normal
Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Normal
Hyd.Pump Working Condition	Normal – ใช้งานได้ปกติ
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Normal
Bucket Cylinder Working Condition	Normal
Arm Cylinder Working Condition	Normal
Blade Cylinder Working Condition	Normal – ไม่รั่ว ไม่ซึม
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal
The overall condition of the undercarriage	Normal – ตามสภาพ
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter – แทรคเหล็ก
Battery Condition	Good – สตาร์ทได้เลย ใช้งานได้ตามปกติ