



บริษัท สหเครน อ็อกชั่น จำกัด  
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : MANLIFT Maker AIRMAN Model ENTLO61 Serial ENTLO61220

\*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

\*\*\* EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

| Category   | Type    | Maker   | Model   |
|------------|---------|---------|---------|
| MANLIFT    | MANLIFT | AIRMAN  | ENTLO61 |
| Serial     | Engine  | Chassis | Year    |
| ENTLO61220 |         |         |         |

| Check point                    |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Operator                       | Scissor Lift                                     |
| Propulsion                     | Battery                                          |
| Basket Size                    | Width×Length — 70×160                            |
| Battery size                   | 24 Volt                                          |
| Engine Size                    | NONE                                             |
| Hour Meter Activity            | Hour — 0496                                      |
| General Working Condition      |                                                  |
| Engine Operation               | NONE                                             |
| Working of Hydraulic Pump      | Normal                                           |
| Operation of The Working Motor | NONE — เดินหน้าถอย-หลัง ะไม่ทำงาน                |
| Basket height                  | Cantimeter — 600                                 |
| Number of batteries            | 4 unit                                           |
| Hydraulic System               |                                                  |
| Oil leak from Valve,Hose       | Normal                                           |
| HYD. Pump Condition            | Normal                                           |
| Hydraulic Oil                  | Normal                                           |
| Remark                         |                                                  |
| Details                        | More — ยกได้อย่างเดียว, เดินหน้า ถอยหลังต้องซ่อม |