



บริษัท สหเศรษฐ์ ออชั่น จำกัด  
SAHA CRANE AUCTION CO.,LTD.

Inspection Report (ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร)

Product detail : BATTERY FORKLIFT Year 1994 Maker TCM Model FB20H5 Serial F65-01175

\*รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อสภาพจริงของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ

\*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item

\*\*\* EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3%

| Category                             | Type             | Maker                                              | Model  |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------|
| FORKLIFT                             | BATTERY FORKLIFT | TCM                                                | FB20H5 |
| Serial                               | Engine           | Chassis                                            | Year   |
| F65-01175                            |                  |                                                    | 1994   |
|                                      |                  |                                                    |        |
| Check point                          |                  |                                                    |        |
| Operator                             |                  | Sit and drive                                      |        |
| Monitor Panel                        |                  |                                                    |        |
| Hour Meter Activity                  |                  |                                                    |        |
| Battery                              |                  |                                                    |        |
| Battery size                         |                  | 48 V.                                              |        |
| Battery Condition                    |                  | No Good – พ่วงโซ่ไว้ได้                            |        |
| Moter Operatiot                      |                  |                                                    |        |
| Driving Moter                        |                  |                                                    |        |
| Truning Moter                        |                  |                                                    |        |
| Hydraulic System                     |                  |                                                    |        |
| Oil leak from Valve,Hose             |                  |                                                    |        |
| HYD. Pump Condition                  |                  |                                                    |        |
| Hydraulic Oil                        |                  |                                                    |        |
| Hydraulic Cylinder Working Condition |                  |                                                    |        |
| Lift fork Cylinder                   |                  |                                                    |        |
| Lifting Cylinder                     |                  |                                                    |        |
| Extension Fork Cylinder              |                  |                                                    |        |
| General Working Condition            |                  |                                                    |        |
| Size of Mast                         |                  | 2 Pieces                                           |        |
| Height of Mast                       |                  | Cantimeter – 300                                   |        |
| Special features of Mast             |                  | Normal                                             |        |
| Special features of Fork             |                  | Normal                                             |        |
| Length of Fork                       |                  | Cantimeter – 120                                   |        |
| Wheel Characteristics                |                  | Normal – ยางตัน หน้า-หลัง เสื่อมสภาพ สึกหรอตามสภาพ |        |
| Remark                               |                  |                                                    |        |
| Details                              |                  | More – สถานะจอด พ่วงแบตเตอรี่ไว้ได้                |        |